



LOTUSTIMBER

Defekti kirjeldus	C24
Sine	Ei ole lubatud
Puusäsi	Kuni 30% laua pikkusest kui säsi laius ei ületa 5mm
Puumädanik	Ei ole lubatud
Servaokste defektid	Ei ole lubatud
Kooreoks	Ei ole lubatud
Mädaoks	Ei ole lubatud
Tubakaoks	Ei ole lubatud
Must kinnine oks	Läbimõõt kuni 15mm
Kinnine oks	Läbimõõt kuni 50mm
Väljakukkunud oks	Ei ole lubatud
Kitsaslõhed	Esiküljel kuni 25% pikkusest, laiusega max 0,5mm, max 15%tükkidest. Tagaküljel lõhed lubatud. Lõhed ei tohi olla läbivad.
Otsalõhe	Kuni laua laiuse pikkuselt
Poomkant	Ei ole lubatud
Mehhaaniline vigastus	Ei ole lubatud
Värvimuutus	Hallitus ei ole lubatud. Örn sine või varane mädanik max 10%-l tükiarvust ühel laipinnal ja serval
Vaigupesa	Kuni 25mm pikk sisevoodril, kuni 50mm välisvoodril
Sissekasvanud koor	Ei ole lubatud
Putukakahjustused	Ei ole lubatud
Pinnakvaliteet	Hööveldamata pind on lubatud, kui on tolerantsis.
Tolerants	Pikkus +/-1mm (täppisjärgatud); üldine -5/+10mm Paksus +/-0,5mm Laius +/-0,5mm
Niiskus enne hööveldamist	18% +/- 2%
Keerdumine	Lubatud 95 laiuse korral – 3,8 mm/ 120 -4,8 mm/ 145 – 5,8 mm/ 170 – 6,8 mm/ 195 – 7,8 mm jne
Otsakaardumine	Piiramata
Pikikaardumine	10 mm kahe meetri kohta.
Serva pikikaardumine	Lubatud 2 m kohta kuni 8mm
	Sorteerimisreeglitest lubatud kõrvalekalle max. 5% täispaki kogusest!



LOTUSTIMBER

Keerdumine	
Laipinna kaardumine	
Serva pikikaardumine	
Otsakaardumine	
Lõhed	
Poomkant	
Oksad	
Värvimuutus	